


用人单位职业病检测报告公示信息表

用人单位名称	温岭市长屿金属材料加工厂
项目地址	温岭市新河镇屿头工业区横淋路 110 号
联系人	杼春颖
参与项目技术人员	汪欧、李雅琴、徐艇超、王雪柳、何利龙等
陪同人	杼春颖
评价范围	本次检测范围为温岭市长屿金属材料加工厂存在职业病危害因素的作业场所（第二幢厂房西侧）。不包括出租厂房（第一幢厂房、第二幢厂房东侧）和闲置厂房（第三幢厂房）。
检测时间	2022 年 5 月 5 日
存在的职业病危害因素	氨、高温、噪声

职业病危害因素检测结果结论	通过对本项目工作岗位的氨、高温、噪声进行检测和数据分析，结果显示各岗位职业危害接触限值均符合《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学因素》GBZ 2.1-2019 和《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 卫生限值的要求。
报告日期	2022 年 5 月 27 日
现场图片	 The '现场图片' (Site Photos) section contains three photographs. The first photo on the left shows an entrance gate to a facility with a sign above it. The middle photo shows a man in a white t-shirt looking at a clipboard in an industrial setting. The right photo shows a woman in a grey shirt working at a workstation in a factory environment.
备注	