

用人单位职业病现状评价报告公示信息表

用人单位名称	台州环城电镀有限公司
项目地址	玉环市沙门镇滨港工业区
联系人	银主任
参与项目技术人员	陈垚、汪欧、李雅琴、徐航杰、徐艇超、王雪柳、何利龙等
陪同人	银主任
评价范围	本项目评价范围为台州环城电镀有限公司生产单元：A 幢厂房（一车间、二车间、五车间、六车间、七车间），B 幢厂房（八车间、九车间、十车间）和辅助生产单元（配电房、罐区、锅炉房、易制爆化学品仓库、剧毒品仓库、污水处理站和非生产区办公楼等）。
检测时间	2020 年 10 月 15 日-17 日
存在的职业病危害因素	物理因素：噪声 化学因素：氢氧化钠、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氧化锌、三氧化铬、氰化物、氰化氢、硫化氢、氨。

职业病危害因素检测结果结论	通过对本项目各工作岗位噪声、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氧化锌、三氧化铬、氟化物、氰化氢、硫化氢、氨等进行检测和分析,结果显示各车间电镀岗位化学因素检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学因素》GBZ 2.1-2019 卫生限值的要求。
报告日期	2022年12月
现场图片	